

Volumetrie - Städtebau - Organisation - Einbindung Bestand

Der Neubau schliesst östlich an den bestehenden Sockelbau (Küchentrakt) des Hauses Park an und eröffnet einen nach Süden ausgerichteten, windgeschützten Zugangshof mit Vorfahrt und Haupteingang. Auftakt an der Ecke zur Kasernenstrasse bildet der zweigeschossige Eingangs- und Empfangstrakt mit Treppenhalle und den Mehrzweckräumen. Der obere Mehrzweckraum verfügt über eine festliche Raumhöhe, ist dreiseitig natürlich belichtet und hat den Charakter eines "piano" nobile" oder Kursaals.

Ein Verbindungstrakt schliesst via neuer Treppenhalle auf vier Geschossebenen hindernisfrei am Haus Park an (UG, EG, 1. und 2.0G). Im ersten und zweiten Obergeschoss (Niveau +1 und +2) werden die neuen Räumlichkeiten der Langzeitpflege untergebracht, welche direkt mit denen im Haus Park in Verbindung stehen. Die Zimmer werden zum einen entlang des Vorfahrthofes gegen Süden aufgespannt und zum anderen um einen zentralen Aussenklima-Lichthof, im gedrungenen Volumen des Ostflügels gruppiert.

Im ersten Obergeschoss erweitern zwei Gemeinschafts-Dachterrassen (Nord und Südwest) das Raumangebot der Langzeitpflegeabteilungen.

Die <u>Demenzabteilung</u> befindet sich im Ostflügel Erdgeschoss (EG = Abteilungszugang) und wird mit dem darunter befindlichen Geschoss über zwei Ebenen organisiert. Dank dem gegen Osten abfallenden Baugelände kann die untere Demenzebene vollumfänglich frei erstellt und somit auch einwandfrei natürlich belichtet werden. Die untere Demenzebene erhält den ebenerdigen Zugang zum Demenzgarten.

Der Lichthof wird für die Demenzabteilung zum Innenraum: Im Erdgeschoss (= obere Ebene / Niveau 0) entsteht ein rechteckiger Galerieraum mit Glasoberlicht. Auf dem unteren Niveau werden Gruppen von Zimmerpflanzen als orthogonales, durchschreitbares "Sensorium" gruppiert. Dieser kleine Pflanzenhof bietet an unwirtlichen Tagen Realersatz für den Demenzgarten und ist permanenter Bewegungsraum für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Die funktionale Einheit von Haus Park mit Neubau erfordert eine Reorganisation der Anlieferung und Entsorgung. Im Weiteren wird eine Verschiebung des Holzschnitzelsilos mit Abwurf (neu ab oberer Waldeggstrasse) unumgänglich. Dank diesen befreienden Umlagerungen wird die Chance zu einer werthaltigen Hofbildung und einer repräsentativen Eingangssituation eröffnet. Damit und dank den resultierenden, optimalen Verbindungswegen wird die betriebliche Effizienz enorm gesteigert und die tägliche Arbeit im Betrieb erleichtert.

Der Bereich Therapie-Arztpraxis-Körperpflege (mit Arztpraxis,

Physiotherapieräumen, Podologie, Coiffeur, Blumen, Copy) wird an der Südwestecke im Sockelgeschoss von Haus Park untergebracht und bildet eine eigenständige funktionale Einheit mit separatem Zugang. Die Einheit kann auch von aussen kommenden Kunden frequentiert und von externen Betreibern ausgelastet werden. Die Fassade wird zusammen mit den weiteren Neubauvolumen zu einer gestalterischen Einheit verschmolzen, in der auch die fünf Tore der Anlieferung und Entsorgung in Struktur und Material unauffällig integriert werden.


Die Einstellhalle befindet sich unter dem Ostflügel und wird über die Zufahrtsrampe ab Waldeggstrasse, entlang dem Demenzgarten erschlossen. Die Einstellhalle dient in erster Linie dem Personal, externen Fachkräften sowie als Diskretzugang.

Die projektierten strukturellen Anpassungen im Bestand sind so einfach wie möglich gehalten. Insbesondere wird darauf geachtet, dass manifestierte und bewährte Betriebsabläufe, wie zum Beispiel in der Produktionsküche, nicht zwingend verändert werden müssen und die Aufrechterhaltung des Betriebs während den Neubaumassnahmen uneingeschränkt gewährleistet bleibt.

Der bestehende Lift im Erdgeschoss Südostecke wird vergrössert und ist die vertikale Hauptverbindung ins erste Untergeschoss (Niveau -1). Von dort aus erfolgt die Verteilung über die internen Versorgungskorridore.



Situation 1:1000




Die Neubauten werden in Massivbauweise erstellt und tragen dem Umstand Rechnung, dass allfällige, zukünftige Erweiterungen als Aufstockungen in der Vertikalen erfolgen werden. Es ist deshalb eine leistungsfähige Statik gefordert, welche auch auf zusätzliche, variierende Lasten reagieren kann.


Schlanke Deckenstärken, kleine Spannweiten, optimierte Raumhöhen; einfache und zugängliche haustechnische Erschliessungen (Systemtrennung von Primär-, Sekundär- und Tertiärsystemen).


Kippfenster aus Holzmetall mit elektrischem Antrieb und mechanischer Öffnungsbegrenzung. Fenster-Innenfronten und Aussenwand-Verkleidungen der Individualräume in Holz. Bodenbeläge aus Parkett. Böden in Zugangsbereichen, Korridoren und Gemeinschaftsflächen aus mittelfein geschliffenem Terrazzo (R11), ebenso empfindliche Spezialräume. Mehrzweckräume mit Parkett und Wandtäfelungen in Holz.


Fassadenflächen an Brüstungen und Deckenstirnen mit profilierten, horizontalen Betonelement-Bändern vorgehängt. Glatte Ober- und Untergurtbänder, Flächen dazwischen gestockt. Opake Felder zwischen den Fenstern mit verputzter Aussenwärmedämmung aus marmoriertem Kratzputz mit Zuschlägen und Einschlüssen aus mineralischem Glimmer.



Niveau +1 1:200










Grundriss Zimmer 1:50











Südfassade 1:200 0 1 5 10



Fassadenschnitt 1:50 Ansicht 1:50



Ostfassade 1:200